



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 5832-5835

ที่ ศธ.0533.04.06/355 วันที่ 11 มกราคม 2560

เรื่อง ช่อมสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(1948)และเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง (SE-800)

เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง

เนื่องด้วยภาควิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 1948) วิทยาเขตเวียงบัวเกิดการชำรุดไม่สามารถฉายภาพในขณะที่มีการเรียนการสอนได้และพบว่าเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง (SE-800) ในห้องปฏิบัติการโทรทัศนวิทยาเขตแม่สาเกิดการชำรุดมีการแสดงภาพผิดปกติทำให้เป็นภาพที่ออกมาไม่สามารถนำไปใช้งานได้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะวิทยาการจัดการดำเนินการซ่อมแซมสายสัญญาณและอุปกรณ์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐริกษ์ พรมราช)

นักวิชาการศึกษา



เครื่องสลับสัญญาณภาพ SE-800
(ตัว Mixer ตัวล่างสุด)