



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 5832-5835

ที่ ศธ.0533.04.301 วันที่ 3 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด

เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กล้องวิดีโอ sony จำนวน 1 เครื่อง 2. คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และ
3. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง

ตามที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ได้รับแจ้งจากนางสาวณัฐริกษ์ พรหมราช นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนชำรุด ดังนี้

ที่	รายการ	รหัส	สาเหตุการชำรุด
1.	กล้องวิดีโอ sony	07-01-02-00001/55	ช่องเปิดสำหรับใส่ม้วนวิดีโอชำรุด (ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ วิทยาเขตแม่สา)
2.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ	SNID: 00130743361	เปิดได้แต่แต่ไม่มีสัญญาณออกจอ (ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ วิทยาเขตเวียงบัว)
	เครื่องคอมพิวเตอร์	06.09.279	เปิดได้แต่แต่ไม่มีสัญญาณออกจอ (ห้องพักอาจารย์ 1947)
	เครื่องคอมพิวเตอร์	SN: 503067014988	เปิดได้แต่แต่ไม่มีสัญญาณออกจอ (ห้องพักอาจารย์ 1947)
3.	เครื่องสำรองไฟ	SN: T260656VT105157 SN: T280656VT105165	เปิดเครื่องไม่ได้ สัญญาณไฟไม่เข้า ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ วิทยาเขตเวียงบัว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะวิทยาการจัดการประสานงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสา สอนศรี)

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์