



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท 5832-5835

ที่ ศธ.0533.04.06/268

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขอดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดและประตูห้องน้ำชายชั้น 5

เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ 2.เครื่องขยายสัญญาณไมโครโฟน

ตามที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ประจำภาคปีการศึกษา 1/2559 บัดนี้พบว่ามื่ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนชำรุด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	อาการที่ชำรุด	รหัสอุปกรณ์
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อ	เปิดแล้วจอภาพไม่ออก	SNID: 00130743362
2	เครื่องขยายเสียงสำหรับไมโครโฟน	เปิดไม่ออกกระแสไฟไม่เข้า	05.06.688

อนึ่งข้าพเจ้าพบว่าห้องน้ำชาย ชั้น 5 เกิดการชำรุด ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะวิทยาการจัดการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหา ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐรักษ์ พรมราช)

นักวิชาการศึกษา