



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 5832-5835

ที่ ศธ.0533.04.06/ 050 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ช่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 และช่อมประตูห้องน้ำชาย

เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ตามที่ข้าพเจ้า พบว่าเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการเกิดการชำรุดสาเหตุเกิดจากเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วระบบไฟฟ้าไม่ติด จำนวน 1 เครื่อง และพบว่าประตูห้องน้ำชายบริเวณชั้น 5 เกิดการชำรุด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ คณะวิทยาการจัดการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินแก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐรักษ์ พรมราช)

นักวิชาการศึกษา